GLOBAL

Assentos e peças de reposição para veículos comerciais

Catálogo de peças

Conheça o assento do motorista Referneec, compare doze categorias de peças de reposição e consulte modelos de assento e números de peça.



Catálogo completo em inglês

Sumário

Assento do motorista 02
Comandos de ajuste 03
Números de peça 08
Compatibilidade e consultas 09

Peças de reposição

Alavancas e cabos 04
Válvulas de ar 04
Válvulas de nivelamento 04
Válvulas de apoio lombar 05
Amortecedores de banco 05
Molas pneumáticas 05
Apoios de braço 06
Peças da estrutura 06
Almofadas pneumáticas do banco 06
Cintos de segurança 07
Trilhos deslizantes 07
Motores de banco 07

+86 181 5771 5473

Banco do motorista 38ZY0023



Oferece uma posição de condução ajustável com suspensão para cabines Actros e Axor compatíveis.

Modelo do assento

6860/875 NTS2

Veículos compatíveis

Mercedes-Benz Actros / Axor

Peso líquido

36 kg

Peso do motorista

50–130 kg

Amortecimento da suspensão a ar

80–100 mm

Configuração

Suspensão a ar · Direção à esquerda · Dois apoios de braço
Cinto de segurança integrado de três pontos com ajuste de altura

Fale conosco pelo WhatsApp

Outros bancos para caminhão



38ZY0013

Scania



38ZY0017

Volvo

Comandos de ajuste



01 Ajuste do amortecimento	02 Ajuste do ângulo de inclinação
03 Ajuste de altura	04 Válvula de abaixamento rápido
05 Ajuste do encosto	06 Ajuste longitudinal da almofada

Confira a posição e o espaçamento dos furos de fixação do banco antes de fazer o pedido.

Peças de reposição · 1/4



38B0004

Alavancas e cabos

Transmitem o movimento da alavanca ao mecanismo de destravamento para ajustar o banco.

Mercedes-Benz / Renault / ISRI · A0009182860 / 5001857893 / 928462-35

MAN · 81623836132



38M0001

Válvulas de ar

Controlam a entrada e a saída de ar para as funções pneumáticas do banco.

Scania · 2169155 / 1847098 S

MAN / ISRI · 81623406126 / 929527-47



38I0055

Válvulas de nivelamento

Regulam o fluxo de ar para manter o banco suspenso próximo da altura escolhida.

IVECO / ISRI · 58100175000 / 947519-104

ISRI · 947519-211

Peças de reposição · 2/4



38U0077

Válvulas de apoio lombar

Enchem ou esvaziam a almofada lombar para ajustar o apoio da região inferior das costas.

ISRI · 29073-02/04E / 316496-02

Scania · 1377517 / 1377518



38.1U0089-3

Amortecedores de banco

Amortecem o movimento da suspensão do banco em lombadas e pisos irregulares.

Grammer · 1130067 / 81623856053

IVECO / Volvo · 42538791 / 3090587



38U0012

Molas pneumáticas

Sustentam o banco com ar comprimido e permitem o curso da suspensão.

Grammer / MAN · 1029434 / 140214 / 81623856037

Scania · 2110984

Peças de reposição · 3/4



38U0065

Apoios de braço

Apoiam os antebraços e, nas versões ajustáveis, permitem regular o ângulo de apoio.

Grammer / Mercedes-Benz · 1036361 / 0009706401

Grammer / Mercedes-Benz · 1036379 / 0009706601



929527-48

Peças da estrutura

Substituem acabamentos, molduras dos comandos e outras peças da carcaça danificadas.

ISRI 6860 · 929527-48 / 929527-60



38U0056

Almofadas pneumáticas do banco

Oferecem apoio ajustável no assento ou no encosto quando infladas.

ISRI · 38U0055

ISRI · 38U0056

Peças de reposição · 4/4



38U0024

Cintos de segurança

Retêm o ocupante com o cinto e a fivela especificados para o banco.

ISRI / Scania / IVECO · 928474-60 / 1498875 / 42561021

ISRI · 321395-03



928462-26

Trilhos deslizantes

Permitem mover o banco para a frente ou para trás e travá-lo na posição escolhida.

ISRI · 928462-26



CD775-24-001

Motores de banco

Acionam os ajustes elétricos em bancos compatíveis.

ISRI · 66973-01 / CD775-24-001

ISRI · CD775-12-053

ISRI · CD775-24-053

Números de peça



Tampa lateral esquerda dos controles

ISRI 6860 · 929527-48

Abriga os controles de ajuste do lado esquerdo do banco.

Ver produto no Alibaba



Tampa lateral direita dos controles

ISRI 6860 · 929527-60

Abriga os controles de ajuste do lado direito do banco.

Ver produto no Alibaba



Amortecedor do banco

Grammer · 1130067 / 81623856053

Limita os movimentos bruscos durante o curso da suspensão a ar.

Ver produto no Alibaba



Interruptor esquerdo de ajuste de altura

MAN · 81623506045 / 81623856059

Aciona o ajuste de altura pelo lado esquerdo do banco.

Ver produto no Alibaba

Antes de fazer o pedido, compare o código com a etiqueta do banco e com a peça a ser substituída.

Compatibilidade e consultas

Envie os modelos do veículo e do assento, o número da peça atual, fotos e a quantidade desejada. Podemos verificar a compatibilidade e responder à sua consulta.

+86 181 5771 5473

Fale conosco pelo WhatsApp

Ligue para a Referneec

WeChat +86 181 5771 5473

Antes de fazer o pedido, confira a etiqueta de identificação do assento, o lado de montagem, os conectores e os pontos de fixação.

As imagens e especificações servem como referência. Confirme a compatibilidade, as opções e a disponibilidade antes de fazer o pedido. Os nomes de terceiros identificam aplicações e não implicam vínculo ou endosso.

Perfil do fornecedor no Alibaba